

LUVOS G-metalの使用素材及び取扱注意事項

フレームの素材に関して：

高品質アルミニウム合金
カラーアルマイト加工

<禁止事項>

- ・硬いブラシや研磨剤入りの洗剤は傷や破損の原因になるため使わないでください。
- ・薬品・化粧品・アルコール・シンナーなどの石油系溶剤、酸性やアルカリ性の洗剤などは使用しないでください。部品の変色や劣化、破損の原因になります。
- ・衣類防虫剤などに使用されているナフタリンや樟脳などのある場所、薬品などを扱う場所では本製品を保管しないでください。カビやサビ、腐食の原因になります。

ネジとナットの素材に関して：

ネジと専用ナット（Cクランプ）はステンレス素材です。

レンズの取扱い・ご使用前の油膜落としの方法について：

本製品のUV380AR/IR レンズは、外側と内側の両面にコーティング加工が施されているため、ご使用前に以下の内容を必ずご確認ください。

<使用前の準備>

新しいマスクを初めて使用する前に、陸上でレンズを適切に洗浄し、油膜落としをしてください。油膜や皮脂などの汚れがレンズに残っていると曇りの原因となります。

<油膜落としの方法>

油膜などを落とす際には、必ず研磨剤の入っていない中性洗剤をご使用いただき、爪をたてず指の腹で優しく擦りガラス表面に付着している油分を取り除いてください。

<禁止事項>

- ・研磨剤入りの洗剤やポリウレタン製台所スポンジやメラミンスポンジなどを使用すると、コーティングが剥がれガラスに傷が付いてしまうことがありますので、決してご使用にならないでください。
- ・ウエスやペーパータオルもコーティング面に傷を付けてしまうことがありますので使用せず、レンズ表面を拭く際は柔らかい布を使って優しく拭うようにしてください。コーティングが剥がれたり、ガラスに傷がついた場合、修復はできませんので十分にご注意ください。

<水ヤケ防止>

レンズが濡れた状態のまま放置され乾いてしまうと水滴が白いシミとなって取れなくなったり、見えにくくなる場合がございます。

<その他>

GA-5090A ルヴォス用曇り止めフィルム（別売）は、コーティングの保護にも効果的です。

お手入れ方法について：

ご使用後は、必ず真水につけて十分に塩抜きをした後、流水で塩分や砂などを洗い流してください。流水で洗うだけでは塩分が残り、乾燥によって塩の結晶となり水に溶けにくくなります。塩の結晶はできてしまうと非常に取れにくく、浸水の原因になることがあります。

水洗いで取れない汚れは、必ず薄めた台所用中性洗剤を使用してください。洗剤使用後は、洗剤成分が残らないよう十分に水洗いを行ってください。

洗浄後は、乾いた柔らかい布で軽く抑えるように水気をよく拭き取り、日陰で風通しの良い場所で乾かしてください。

<禁止事項>

分解はできませんので、分解しないでください。

Luvos G-metal専用マスクケースの取り扱いについて：

<注意事項>

- 防水仕様ではありませんのでご注意ください。
- 濡れているマスクをケースに入れたり、湿気が多い場所でマスクやケースを保管しないでください。マスクやケースのカビやサビ、腐食の原因となります。
- 海水やプールなど水に濡らさないでください。ファスナー部分の塩ガミや生地の色落ちの可能性があります。
- 万が一濡れた場合は、真水に浸して塩や塩素を抜いて、その後流水で洗い流し、日陰で風通しの良い場所で乾かしてください。
- マスク以外の物を入れないでください。傷がつく原因になります。
- 落とす・ぶつける・重い物を乗せる・引きずるなどの行為はケースや中身が破損する原因になります。